




REAC/Ts

Centro de Asistencia de Emergencias
Radiológicas / Centro de Entrenamiento

Quitarse la ropa de protección (Quitarse)

El exterior de toda la ropa de protección debe considerarse contaminado.

- 1 Retirar los guantes exteriores, volteándolos al revés mientras se retiran.
- 2 Entregar el dosímetro a la persona de la línea de control.
- 3 Retirar toda la cinta adhesiva de las mangas, los puños de los pantalones y la cremallera (según sea el caso).
- 4 Retire la cubierta de la cabeza y el protector facial/gafas, tirando de ellos hacia atrás y alejándolos de la cara.
- 5
 - Overoles: Desabrochar la cremallera y quitársela doblando hacia afuera/abajo, dejando las fundas de los zapatos en su lugar.
 - Bata de protección: Tire del cuello/hombros y quítesela volteándola al revés.
 - Sólo se debe tocar el interior de los overoles o batas de protección.
- 6 Retire la máscara agarrando los cordones de las orejas o los lazos. No toque la parte delantera de la máscara.
- 7
 - Retire la cubierta del zapato de un pie y examine la parte inferior del zapato. Si no está contaminado, coloque el pie a través de la línea de control en la zona de salida.
 - Retire la otra cubierta del zapato y examine la parte inferior del zapato. Si no está contaminado, sitúese en la zona de salida, manteniendo las manos dentro de la línea de control.
- 8 Manteniendo las manos dentro de la zona controlada, quítese los guantes interiores y deposítelos en el contenedor de basura contaminada.
- 9 Realice un reconocimiento radiológico de pies a cabeza antes de abandonar la zona de salida.



OAK RIDGE INSTITUTE
FOR SCIENCE AND EDUCATION
Shaping the Future of Science