




REAC/TS

Radiation Emergency
Assistance Center/Training Site

Зняття захисного одягу

Зовнішню частину всього захисного одягу слід вважати забрудненою

- 1 Зніміть зовнішні рукавички, вивертаючи їх навиворіт під час зняття
- 2 Передайте дозиметр особі на лінії контролю
- 3 Зніміть весь скотч на руках, манжетах брюк і блискавці (якщо є)
- 4 Зніміть наголовник і захисний щиток/окуляри, потягнувши їх назад і подалі від обличчя
- 5
 - Комбінезон: Розстебніть блискавку та зніміть, вивертаючи назовні/вниз, залиште бахіли на місці
 - Захисний халат: Відтягніть від шиї/плечей і зніміть, вивертаючи навиворіт
 - Торкатися слід лише внутрішньої сторони захисного комбінезону або халата
- 6 Зніміть маску, взявшись за навушники або зав'язки. Не торкайтеся передньої частини маски
- 7
 - Зніміть бахілу з однієї ноги та огляньте нижню частину взуття. Якщо вона не забруднена, поставте ногу через лінію контролю у зону переходу
 - Зніміть другу бахілу і огляньте нижню частину взуття. Якщо вона не забруднена, стійте у зоні переходу, тримаючи руки всередині лінії контролю
- 8 Тримаючи руки в контрольованій зоні, зніміть внутрішні рукавички і помістіть їх у забруднений контейнер для сміття
- 9 Виконайте радіаційний контроль від голови до ніг, перш ніж залишити зону переходу



OAK RIDGE INSTITUTE
FOR SCIENCE AND EDUCATION
Shaping the Future of Science